



מלוודי לד






הוראות התקנה



מכון התקנים הישראלי

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000.
טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

געש תאורה שמרתי לעצמה את הזכות לשנות נחומים במצורים ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. ט.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 05.2015 | 069205



מבנה: 1. גוף | 2. כיסוי | 3. מכלול אור | 4. סגרים לנעילת הכיסוי (4 יח')
 5. מגש ציוד | 6. כבל אבטחה | 7. ברגים לתפיסת מגש ציוד | 8. התקן נעילה
 9. חור לכבל תליה

נתונים טכניים:

12 מטר	גובה התקנה מקסימלי
0.16m ²	חתך רוח מקס'
5.8-7.0	טווח משקלים (ק"ג)
IP-65	אטימות
58	קוטר הפנס (ס"מ)
34	גובה הפנס VM (ס"מ)
25	גובה הפנס VP (ס"מ)
230V/50Hz	מתח עבודה

התקנת הפנס

1. שחרר את 4 הסגרים (4) לנעילת הכיסוי, ברבע סיבוב, והסר את הכיסוי (2) ע"י משיכה החוצה.
 2. פתח את התקן הנעילה (8) התופס את הרפלקטור ופתח את מכלול האור (3) ע"י משיכתו כלפי מטה.
 3. השחל את כבל ההזנה לתוך הפנס, תוך הקפדה על אטימות המעבר, והדק את הכבל במחזיק הכבל.
 4. השתמש בכבל הזנה מסוג XLP 3x1.5 מ"מ"ר. חבר את הפנס לזרוע.
- התקנה לזרוע** – הידוק 6 ברגים, בכח של 25N/m.
- התקנה לתליה** – סיבוב הפנס על המופה שבזרוע עד הסוף, והחזרה לכיוון הרצוי, והידוק הבורג במופה.
- הערה:** לצורך התקנה באווירה ימית יש לשים סיליקון באיזור המסומן.
5. חבר את כבל ההזנה למהדק ואת הארקה חבר להדק הארקה.
 6. סגור את מכלול האור (3).
 7. סגור את הכיסוי (2) ע"י הכנסת הסגרים (4) לחריצים בגוף. לצורך סגירה תקינה יש ללחוץ על הסגר ולבצע סגירה ברבע סיבוב.

הערה:

- יש להקפיד לחבר את כבל האבטחה לגוף טרם סגירת הכיסוי.

אזהרות:

- החלף כיסוי הגנה שבור.
- בדגם תליה – וודא כי הניפל מוברג עד הסוף בתוך הזרוע.